

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE  
CENTER FOR AREALER OG EJENDOMME

## **BESIGTIGELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG –STIER.**

**med vedligeholdelseskontrakt med kommunen**

# **2018**

Fortegnelse over de ved den årlige vejbesigtigelse på private fællesveje og –stier gjorte bemærkninger i dagene:

mandag den 9. april 2018,  
tirsdag den 10. april 2018,  
onsdag den 11. april 2018.

**Det skal bemærkes, at ejendomsjere altid har pligten til at etablere, nedlægge og vedligeholde overkørsel til ejendommen, samt sørge for at vejen er forsynet med forsvarligt afløb.**

### **Vedligeholdelseskontrakten indeholder følgende punkter**

1. Reparation af huller, revner, ujævnheder og andre defekter i kørebanen, når kommunen vurderer, at det er nødvendigt
2. Etablering af nyt slidlag på kørebaner, når kommunen vurderer, at det er nødvendigt. Slidlaget udføres som en overfladebehandling (O.B.). Grundejere har mulighed for at fravælge en O.B. og i stedet at vælge et slidlag af pulverasfalt. Såfremt grundejerne ønsker et andet slidlag end O.B. udført med sorte granitskærver og i stedet for f.eks. ønsker et sort pulverslidlag, vil kommunen refundere det beløb, som svarer til prisen på udførelse af den sorte granitbelægning i form af et tilskud til grundejerforeningen (gælder kun for private fællesveje med vedligeholdelseskontrakt med kommunen). Der skal være fuld opbakning for denne løsning blandt de vejberettigede, og grundejerforeningen vil selv skulle stå for udførelsen af opgaven
3. Reparation af defekte rendestensbrønde med tilhørende riste og stikledninger til hovedledningen
4. Reparation/udskiftning af defekte kantsten
5. Reparation/udskiftning af defekt fortovsbelægning. Knækkede fliser udskiftes kun, såfremt kommunen vurderer, at de udgør en fare for den gående færdsel
6. Vedligeholdelse og udskiftning af defekte færdselstavler og gadenavneskilte
7. Vedligeholdelse af defekt afmærkning på kørebanen.

### **Vedligeholdelseskontrakten omfatter kun de arbejder, som er nævnt ovenfor. Der skal specielt gøres opmærksomt på, at aftalen ikke omfatter:**

1. Vedligeholdelse af bump, forsætninger og andre færdselsregulerende foranstaltninger med tilhørende skiltning og afmærkning samt vejudstyr, træer og beplantning
2. Vedligeholdelse af overkørsler. I følge "Regler for udførelse og vedligeholdelse af overkørsler" i Lyngby-Taarbæk Kommune har ejeren af den ejendom, hvortil tilladelsen til at etablere overkørslen er givet, pligt til at vedligeholde belægningen, kantbegrænsningen, dæksler til kloak, vand, gas m.v. i overkørslen og nærmest tilstødende areal
3. Vedligeholdelse af grusstier
4. Vinterbekæmpelse
5. Renholdelse herunder fjernelse af græs og ukrudt på fortove og stier
6. Vedligeholdelse af beplantning
7. Ren- og vedligeholdelse af grønne områder - herunder klipning af græsarealer
8. Ren- og vedligeholdelse af hovedkloakker og ejendommenes kloakstikledninger
9. Renholdelse af rendestensbrønde og fejning af rendestene
10. Ren- og vedligeholdelse af alle former for forsyningsledninger
11. Selvforskyldte skader på vej- og fortovsareal, ved bl.a. nedrivning af huse og nybyggeri

Vil du vide mere kan du læse mere på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside:

<http://www.ltk.dk/private-faellesveje>

Og i notatet om vedligeholdelsesaftalerne:

[http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user\\_uploads/CAE/CSL/notat\\_om\\_vedligeholdelse\\_af\\_private\\_faellesveje.pdf](http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CAE/CSL/notat_om_vedligeholdelse_af_private_faellesveje.pdf)

## Indhold

Abildgaardsvej .....	7
Agerbakken.....	8
Agernvej.....	9
Agnetevej.....	10
Ahornvej.....	11
Akacievej .....	12
Askimvej .....	13
Bakketoppen.....	14
Bakkevej .....	15
Baneleddet.....	16
Benedvænget.....	17
Berberisvænget .....	18
Bernhard Olsens Vej.....	19
Birkevang.....	20
Birkholmsvej .....	21
Biskop Monrads Vej.....	22
Bisp Urnes Vej.....	23
Bispekrogen.....	24
Bjælkevangen .....	25
Blåregnsvænget.....	26
Borgervej .....	27
Boveskovsvej.....	28
Bredebovej.....	29
Bredesvinget.....	30
Bygdevej.....	31
Bygtoften.....	32
Bynkevej .....	33
Bøgevej.....	34
C. F. Holbechs Vej.....	35
Caroline Amalie Vej .....	36
Cedervænget .....	37
Chr. Winthers Vej.....	38
Digevej.....	39
Dybensøvej.....	40
Dyrehavegårdsvej.....	41
Egegårdsvej.....	42
Egeløvsvej .....	43
Elmevang.....	44
Floradalen.....	45
Fortunparken .....	46
Fortunvænget .....	47
Frugthegnet .....	48

Fuglesangsgårds Allé .....	49
Furesø Parkvej .....	50
Furesøbakken.....	51
Furesøvej.....	52
Furesøvej.....	53
Fyrhøjvej.....	54
Fyrrevang.....	55
Fyrrevang.....	56
Færøvej .....	57
Gadevangen .....	58
Gartnerhaven.....	59
Gartnersvinget .....	60
Geelsdalen.....	61
Geelsskovvej .....	62
Geelsvænget .....	63
Glaciset.....	64
Granhøjvej .....	65
Granparken.....	66
Grønlandsvej .....	67
Guldregnvænget.....	68
Gustav Adolphs Vej .....	69
Hartmannsvej.....	70
Havretoften .....	71
Hestegangen .....	72
Hjorthøj .....	73
Holger Drachmanns Vej.....	74
Holmelins Tværvæg.....	75
Holmevej.....	76
Humlevænget .....	77
Hvidegårdsparken.....	78
Hybenvej.....	79
Højdevej.....	80
Høtoften .....	81
I.H. Mundts Vej .....	82
Ingvar Hjorts Vej .....	83
Islandsvej.....	84
Kikkerthøjen.....	85
Kildevældsvej.....	86
Klaus Nebs Vej .....	87
Kløverbakken.....	88
Kollelevbakken.....	89
Kollevej .....	90
Kongedalen.....	91

Kongestien.....	92
Kongestien.....	93
Kongsbjergvej.....	94
Kongsbjergvej.....	95
Kornbakken.....	96
Kratholmsvej.....	97
Kronebakken.....	98
Kulsvierparken.....	99
Kulsviertofte.....	100
Kulsviervænget.....	101
Kvædevej.....	102
Langs Hegnet.....	103
Langs Hegnet.....	104
Ligustervænget.....	105
Lindevangen.....	106
Lottenborgvej.....	107
Louisevej.....	108
Lyngtofte.....	109
Lystoftevej.....	110
Lærkevej.....	111
Løvgårdsvej.....	112
Løvsvinget.....	113
Margrethevej.....	114
Mosebakken.....	115
Myrtevang.....	116
Niels Skrivets Vej.....	117
Norgesvej.....	118
Nymøllevej.....	119
Oldenvej.....	120
Olesvej.....	121
Paracelvej.....	122
Parbsbergvej.....	123
Peder Godskes Vej.....	124
Pergolavej.....	125
Peder Rørdams Vej.....	126
Plantagevej.....	127
Prebensvænge.....	128
Præstebakken.....	129
Ringerbakken.....	130
Rosengårdsvej.....	131
Ryvej.....	132
Rævehøjvej.....	133
Rønne Allé.....	134

Skolevænget.....	135
Skovledet.....	136
Skovmarken.....	137
Skovtoftebakken.....	138
Snebærvænget.....	139
Snekkertoften.....	140
Sofievej.....	141
Solbakken.....	142
Solvænget.....	143
SopBauditz Vej.....	144
Sophus Schandorphs Vej.....	145
Sverigesvej.....	146
Syrenvænget.....	147
Søndervej.....	148
Thorsvej.....	149
Tjørnebakken.....	150
Tjørnevej.....	151
Tornebakken.....	152
Trongårdsparken.....	153
Trongårdsvej.....	154
Tværvej.....	155
Urhøj.....	156
Valdnøddebakken.....	157
Vandværksvej.....	158
Vangeledet.....	159
Viggo Stuckenbergs Vej.....	160
Virum Overdrevsvej.....	161
Virumbakken.....	162
Virumvej.....	163
Wienerbyen.....	164
Wienervej.....	165
Æblekrogen.....	166
Åbrinken.....	167
Åmosebakken.....	168

## Abildgaardsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Mangler afmærkning af advarselstrekant på kørebanen ved Virum Stationsvej
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Agerbakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**



## Agernvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Agnetevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandles i samarbejde med Vestforbrændingen
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Ahornvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Container placeret på fortov ved nr 3
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Akacievej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Hul i kørebanen ved nr 20 samt før Hasselvej
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Mangler højtænder ved Hasselvej
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Askimvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Bakketoppen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Mangler højtænder og striber op til
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Bakkevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Hjørne ved Furesøvej skal efterses med grus
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Skakterne på bump opfriskes
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Baneledet

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Benvedvænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Berberisvænget (øst for Buskevej)

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Bernhard Olsens Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Opretning af bort i fornødent omfang
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Birkevang

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandles efter opretning af kantbegrænsning
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning oprettes forud for udlæg af overfladebehandling
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

Vejene forventes lukket mens kantbegrænsning rettes

## Birkholmsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Fortove trænger til gule majs
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Biskop Monrads Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Afskalninger på kørebanen skal efterses, og laves hvis de ved nærsyn vurderes kritiske
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Bisp Urnes Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Bispekrogen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år retlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Bjælkevungen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Blåregnsvænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Borgervej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Boveskovsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid (OBS i 2019, risiko for kun 2-3 års restlevetid)
- 2.
- 3.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Bredebovej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

**Bredesvinget (dog ikke 7A-C og 9A-D)**

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej **Beskrivelser af vejbane:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af fortov:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af vejafvanding:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Bygdevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav i øst side
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Bygtoften

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Bynkevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav ved grønt område
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Højtænder ved Fyrrevangen i begge ender
2. Vejnavneskilt trænger til en afvaskning
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Bøgevang

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandles efter opretning af kantbegrænsning
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning oprettes forud for udlæg af overfladebehandling
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

Vejene forventes lukket mens kantbegrænsning rettes

## C. F. Holbechs Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

**Caroline Amalie Vej (sidevej nr 58A-D)**

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej **Beskrivelser af vejbane:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af fortov:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af vejafvanding:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Cedervænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Fortove eftergår med stabil grus i begge sider
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Chr. Winthers Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantsten rettes lige før vendeplads i begge sider
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Digevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Klargjort til overfladebehandling.
2. Overfladebehandling forventes udført i 2018
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Dybensøvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Dyrehavegårdsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Revneforsegles
2. Gennemgås for huller
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Afmærkning i svinget er slidt
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Egegårdsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Egeløvsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Fortove eftergås med stabil grus
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Mangler højtænder og striber op til Holmeparken
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Elmevang

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandles efter opretning af kantbegrænsning
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning oprettes forud for udlæg af overfladebehandling
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

Vejene forventes lukket mens kantbegrænsning rettes

## Floradalen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Lunker ved nr 10 rettes og overfladebehandles
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Fortunparken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Fortunvænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandlingen skal holdes under opsyn
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Vejnavnetskilt 4-22 påkørt
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Frugtheget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til restlevetid på 5-8 år
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Fuglesangsgårds Allé

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Skaktern på bump
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Furesø Parkvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Furesøbakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Furesøvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 2-3 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav. Skal rettes inden udlægning af overfladebehandling
- 2.
- 3.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

**Furesøvej (sidevej 15-27)**

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej **Beskrivelser af vejbane:**

1. Hul i kørebane
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af fortov:**

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af vejafvanding:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Fyrhøjvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Lastbil parkeret på fortov
2. Fortove efterfyldes med grus
3. Punktopretning af kantsten
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Fyrrevang (fra Bredevej til Lindevangen)

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav på første stykke fra Bredevej
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Fyrrevang (fra Lindevangen til Geelsdalen)

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Færøvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Eftersyn af overfladebehandling. Stentab ved nr 18, 24, 44 og 46
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Gadevangen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Gartnerhaven

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Gartnersvinget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Geelsdalen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Geelsskovvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Geelsvænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Revneforsegles
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Glaciset

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Granhøjvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Granparken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 3-5 år restlevetid. Kantbegrænsning skal rettes forud
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Grønlandsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Guldregnvænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Gustav Adolfs Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Hartmannsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Havretoften

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Hestegangen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Hjorthøj

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Holger Drachmanns Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Skur og container stillet på kantsten ved nr 3
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Nabohjælp skilt sat på blindvejstavlens stander
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Holmelins Tværvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Holmevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Humlevænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Hvidegårdsparken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Begyndende afskalninger og stentab
2. Den røde overfladebehandling bør snart fornyes med sorte sten, inkl sidevejen under OB
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Mangler højtænder på alle sidevejene
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Hybenvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5-8 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Vejnavneskilt skiftes
2. to stk 30 km/t zonetavler renses
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Højdevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Høtoften

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## I.H. Mundts Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Ingvar Hjorts Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Container på fortov ved nr 14
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Islandsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Kikkerthøjen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Kildevældsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Skal gennemgås for huller
2. Begyndende afskalninger
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Højtænder ved Kollemosevej
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Klaus Nebs Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Stentab i den vestlige ende
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Kløverbakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**



## Kollelevbakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Kollevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Kongedalen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Kongestien

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Hul i overkørslen til Abildgårdsvej
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Kongestien

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

**Kongsbjergvej (1-25, 2-34)**

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej **Beskrivelser af vejbane:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af fortov:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af vejafvanding:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:****OBS! Hus revet ned ved nr 18. Det formodes at der skal sikkert bygges nyt. Hold øje med fortov**

**Kongsbjergvej (27-35, 36-42)**

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej **Beskrivelser af vejbane:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af fortov:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af vejafvanding:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Kornbakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Mangler højtænder ved Tornebakken
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Kratholmsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Mangler højtænder
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Kronebakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Container placeret i oversigtsforhold til Tornebakken
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Kulsvierparken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Kulsviertofte

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Hul ved nr 46
2. Sætning ved nr 37 undersøges og udbedres
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Kulsviervænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Klargjort til overfladebehandling. Forventes udført i 2018
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Kvædevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Hul i udkørsel til Abildgårdsvej
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning efterfyldes med grus på stien
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

1. Skur på fortov ved nr 117
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Langs Hegnet

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
2. Hul ved Hjortekærsvej
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

1. Vejbrønd ved nr 5 repareres
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Langs Hegnet

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling holdes under opsyn
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Ligustervænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Lindevangen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Lottenborgvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Louisevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning – Fordeling skal aftales
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Lyngtoften

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Lystoftevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Lærkevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Løvgårdsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning sættes i nordsiden ud for nr 55 og mod Kaplevej
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Løvsvinget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Kunne godt bruge en fejning
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Margrethevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandles sammen med Lyngby-Taarbæk Forsyning- Fordeling aftales
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Mosebakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Myrtevang

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Højtænder ved Bynkevang
2. Vejnavnskilte skal vaskes/renses
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Niels Skrivers Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Norgesvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

Stor lunke ved keglebrønd overfor nr 16 er overdraget til Lyngby-Taarbæk Forsyning

## Nymøllevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Oldenvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Olesvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Hul ved nr 6
2. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning skal rettes inden udlægning af overfladebehandling
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Paracelvej (sidevej 122B -124A-C)

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Begyndende afskalning
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Parbsbergvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Peder Godskes Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overkørsel til Parcelvej rettes
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Pergolavej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Peder Rørdams Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Plantagevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

1. Brønd ved nr 3 skal efterses
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Vejnavneskilt ved Nybrovej skal rettes op
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Prebensvænge

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Præstebakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Ringerbakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Rosengårdsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

1. Brønde ved nr 5 og 17 bør skiftes. Hvorfor er dette ikke gjort ved udlæg af pulverasfalt?
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Ryvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Begyndende afskalninger
2. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Rævehøjvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Rønne Allé

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Afventer overfaldebehandling i samarbejde med vestforbrændingen i 2018
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Opretning af kantbegrænsning i i fornødent omfang
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Skolevænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Vejnavneskilt vaskes
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Skovledet

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning væltet på østside, bør rettes
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Skovmarken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Skovtoftebakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Snebærvænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Snekkertoften

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Hul ved nr 5 og i vendepladsen
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Sofievej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandles i samarbejde med vestforbrændingen i 2018
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Punkt opretning af kantbegrænsning
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Solbakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Solvænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Nyt vejnavneskilt ved Plantagevej
2. Slidt vejnavneskilt ved Agermånevej
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Sophus Bauditz Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Nabohjælp skilt er påsat 40 km zone tavle til Nybrovej, bør fjernes og skal sættes på egen stander af grundejerforeningen
- 2.
- 3.

### BEMÆRKNINGER:



## Sophus Schandorphs Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

1. Problemer med vand fra Gammel Bagsværdvej. Forventes afhjulpet når kantbegrænsning hæves i runddel på Gammel Bagsværdvej i løbet af 2018
- 2.
- 3.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Mangler skaktern på midterste bump ved nr 13
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Sverigesvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Syrenvænget

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Afskalninger i vendeplads ved lige nr
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Søndervej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Afmærkning ved Furesøvej gennemgås og mangler genetableres
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Thorsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Skal snart overfladebehandles
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Tjørnebakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Tjørnevej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Container og skurvogn ved nr 20
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Tornebakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Højtænder genopfriskes
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Trongårdsparken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
2. Stamvej gennemgås for høje fliser
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Trongårdsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
2. Fortov gennemgås ved Hjortekærsvej, også med grus
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Tvæervej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning på vejen er meget lav
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Afmærkning skal efterses og opfriskes i nødvendigt omfang
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Urhøj

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantbegrænsning skal rettes inden der kan overfladebehandles
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Valdnøddebakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

1. Mangler stadig skaktern efter overfladebehandling
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Vandværksvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Vangeledet

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling holdes under opsyn
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Viggo Stuckenbergs Vej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Kantsten hæves ved nr 33
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:



## Virum Overdrevsvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Overfladebehandling vurderes til ca 3-5 år restlevetid
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Virumbakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Fortove gennemgås med grus ved lejlighed
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Virumvej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Wienerbyen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Er klargjort til overfladebehandling. Forventes udført i 2018
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Wienervej

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Er klargjort til overfladebehandling. Forventes udført i 2018
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Æblekrogen

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**BEMÆRKNINGER:**

## Åbrinken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

1. Opretningsopgaver pågår jf aftale med grundejerforening
2. Åbrinkens Grundejerforening betaler selv for pulverasfalt jf indgået aftale
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

1. Opretningsopgaver pågår jf aftale med grundejerforening
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER:

## Åmosebakken

Navn:

Dato:

Er der vedhæftet billeder? Ja  Nej

### Beskrivelser af vejbane:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af fortov:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafvanding:

1. Vejbrønd overfor nr 6 skal have ny aksel eller rist
- 2.
- 3.
- 4.

### Beskrivelse af vejafmærkning (striber m.m.) og skilte:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### BEMÆRKNINGER: