


Signaturforklaring

Terræn kote (mDVR90)



Terræn Lyngby Møllesø



Side 1 af 7

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK



Signaturforklaring

Terræn kote (mDVR90)



Terræn Lyngby Møllesø



Side 2 af 7

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK



Signaturforklaring

Terræn kote (mDVR90)



Terræn Lyngby Møllesø



Side 3 af 7

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK



Signaturforklaring

Terræn kote (mDVR90)



Terræn Lyngby Møllesø



Side 4 af 7

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK



Signaturforklaring

Terræn kote (mDVR90)



Terræn Lyngby Møllesø

Side 5 af 7

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK



0 25 50 100 m


©Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Ortofoto, hentet d. 09-09-2022.

Signaturforklaring

Terræn kote (mDVR90)

18,43 - 18,63

18,63 - 19,43



Terræn Lyngby Møllesø


Side 6 af 7

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK



Signaturforklaring

Terræn kote (mDVR90)



Terræn Lyngby Møllesø

Side 7 af 7

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK

