




N



Signaturforklaring

-  Frit vandspejl nuværende (kote 18,35)
-  Frit vandspejl fremtid (kote 18,43)



Frit vandspejl Bagsværd Sø

Side 1 af 8

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK





KonsekvensV_kort

N



Signaturforklaring

-  Frit vandspejl nuværende (kote 18,35)
-  Frit vandspejl fremtid (kote 18,43)




**Frit vandspejl
Bagsværd Sø** Side 2 af 8

Projekt:	Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient:	Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.:	1223498
Udarbejdet af:	MHG
Dato:	09-09-2022
Godkendt af:	EAK





Konsekvensv. kort





Signaturforklaring


-  Frit vandspejl nuværende (kote 18,35)
-  Frit vandspejl fremtid (kote 18,43)



Frit vandspejl Bagsværd Sø

Side 3 af 8



Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK



N



Signaturforklaring

-  Frit vandspejl nuværende (kote 18,35)
-  Frit vandspejl fremtid (kote 18,43)



**Frit vandspejl
Bagsværd Sø** Side 4 af 8

Projekt:	Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient:	Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.:	1223498
Udarbejdet af:	MHG
Dato:	09-09-2022
Godkendt af:	EAK






Signaturforklaring

- Frit vandspejl nuværende (kote 18,35)
- Frit vandspejl fremtid (kote 18,43)

**Frit vandspejl
Bagsværd Sø** Side 5 af 8



Projekt:	Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient:	Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.:	1223498
Udarbejdet af:	MHG
Dato:	09-09-2022
Godkendt af:	EAK








Signaturforklaring


-  Frit vandspejl nuværende (kote 18,35)
-  Frit vandspejl fremtid (kote 18,43)



Frit vandspejl Bagsværd Sø



Side 6 af 8

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK





Signaturforklaring

-  Frit vandspejl nuværende (kote 18,35)
-  Frit vandspejl fremtid (kote 18,43)





Frit vandspejl Bagsværd Sø


Side 7 af 8

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK



Signaturforklaring

-  Frit vandspejl nuværende (kote 18,35)
-  Frit vandspejl fremtid (kote 18,43)



Frit vandspejl Bagsværd Sø

Side 8 af 8

Projekt: Konsekvensvurdering ved Lyngby Mølle
Klient: Lyngby-Taarbæk Kommune
Projektnr.: 1223498
Udarbejdet af: MHG
Dato: 09-09-2022
Godkendt af: EAK



Konsekvensvurdering kort